


ASTRA^ATECH














PUXADA ALTA







GUIA DE INSTALAÇÃO

LISTA DE PEÇAS

(embalagem individual)

		
Nº. 1 Grupo de soldagem de portas pequenas (1pc)	Nº. 2 Componentes de soldagem de almofada de assento (1pc)	Nº. 3 Conjunto de soldagem superior (1pc)
		
Nº. 4 Suporte componentes de soldagem (2pcs)	Nº. 5 Alça de soldagem de alta tração (2pcs)	Nº. 6 Conjunto da perna do calçador (1 pc)
		
Nº. 7 Montagem de contrapeso (1pc)	Nº. 8 Haste guia Φ 20x1817mm (2pcs)	Nº. 9 Quadro de Guarda (1pc)
		
Nº. 10 Quadro de etiquetas (2pcs)	Nº. 11 Coluna de borracha (2pcs)	Nº. 12 Almofada (1 pcs)
		
Nº. 13 Polia Φ 105 (2pcs)	Nº. 14 Bloco de fixação de eixo óptico (1pc)	Nº. 15 Gancho de segurança padrão (2pcs)
		
Nº. 16 Cabeça do cabo (1pc)	Nº. 17 Pino de corda preso (1pc)	Nº. 18 Cabo metálico (1pc)


					
Nº. 19	Haste central de 19 furos (1pc)	Nº. 20	Pino removível (1pc)	Nº. 21	Contrapeso (19pcs)
					
Nº. 22	Contrapino (1pc)	Nº. 23	Placa de montagem (1pc)	Nº. 24	Manual (1pc)
					
Nº. 25	Assento pequeno da placa de montagem (4pc)				

LISTA DE EMBALAGEM BLISTER



A

Parafusos sextavados de cabeça chata M10 x 120 (2pcs)



B

Parafuso sextavado de cabeça chata M10x25 (1pc)




C

Parafusos de cabeça redonda com cabeça sextavada M8x70 (4pcs)



D

Parafusos de cabeça sextavada M10x45 (2pcs)




E

Parafusos sextavados M10x30 (4pcs)




F

Parafusos sextavados M10x20 (1pc)




G

Parafusos sextavados M5x8 (12pcs)



H

Junta Ø10 (16pcs)



I

Porca anti-afrouxamento M10 (4pcs)



J

Junta Ø8 (4pcs)





K

Parafusos sextavados M8x20 (12pcs)


ETAPAS DA MONTAGEM

Etapa N°	Item N°	Nome	Quantidade	Item N°	Nome	Quantidade
1	1	Montagem de porta pequena	1	A	Parafuso de cabeça redonda plana M10x120	2
	2	Componentes de soldagem de assento	1	I	Porca de fixação M10	2
	3	Conjunto de soldagem superior	1	H	Junta Φ 10	14
	4	Suporta componentes de soldagem	2	23	Placa de montagem	1
	B	Parafuso de cabeça redonda plana M10x25	12			




COMPONENTES DE SOLDAGEM DE PORTAS PEQUENAS Nº.1 - 1 PEÇA

Etapa Nº	Item Nº	Nome	Quantidade	Item Nº	Nome	Quantidade
	K	Porca rebite M10	12			
	Y	Porca rebite M8	8			



COMPONENTES DE SOLDAGEM DE ALMOFADA DE ASSENTO Nº.2 - 1 PEÇA

Etapa Nº	Item Nº	Nome	Quantidade	Item Nº	Nome	Quantidade
	27	Plugue de tubo quadrado 50x100	12	30	Pino de mola em liga de alumínio	1
	28	Redutor	8	31	Mola	1
	29	Pino removível	8			



ETAPAS DA MONTAGEM

Etapa Nº	Item Nº	Nome	Quantidade	Item Nº	Nome	Quantidade
2	6	Conjunto de leg press	1	17	Distintivo do Papa	1
	7	Montagem de contrapeso	1	8	Haste guia	2
	13	Polia Ø 10 Nº.5	2	19	Haste central	1
	14	Bloco de fixação de eixo óptico	1	20	Trava de contrapeso	1
	12	Almofada	1	21	Placa de peso	19
	J	Junta Ø 8	4	11	Coluna redonda de borracha	2
	C	Parafuso de cabeça redonda plana M8x70	4	22	Pino dividido 10x70	1
	E	Parafuso de cabeça redonda plana M10x30	2	H	Junta Ø 10	2
	D	Parafuso de cabeça redonda plana M10x45	2	I	Porca de fixação M10	2
	F	Parafuso de cabeça redonda plana M10x20	1			

ETAPAS DA MONTAGEM

Etapa N°	Item N°	Nome	Quantidade	Item N°	Nome	Quantidade
3	6	Corda de bloqueio	1			
	5	Gancho de segurança padrão	1			





Diagrama de roteamento do cabo de aço


LEG PRESS ASSEMBLY N°.6 - 1 PEÇA

Etapa N°	Item N°	Nome	Quantidade	Item N°	Nome	Quantidade
	32	Coluna de fixação em espuma Φ 25x490mm	1	36	Cobertura interna de espuma	2
	33	Plugue de tubo quadrado 50x50	1	L	Porca estrela M10	2
	34	Capa de espuma	1	36	Parafuso de cabeça redonda plana M10x30	2
	35	Rolo de espuma	1	L	Tubo regulador de aço inoxidável	2





CONJUNTO DE SOLDAGEM SUPERIOR Nº.3 - 1 PEÇA

Etapa Nº	Item Nº	Nome	Quantidade	Item Nº	Nome	Quantidade
	27	Plugue de tubo quadrado 50x100	1			




ETAPAS DA MONTAGEM

Etapa N°	Item N°	Nome	Quantidade	Item N°	Nome	Quantidade
4	10	Quadro de etiquetas	2	9	Quadro de Guarda	1
	5	Alça de soldagem de alta tração	1	G	Parafuso de cabeça redonda plana M5x8	12
	25	Assento pequeno da placa de montagem	4	T	Parafuso de cabeça redonda plana M8x20	4



ALÇA DE SOLDAGEM PUXADA ALTA Nº.5 - 1 PEÇA

Etapa Nº	Item Nº	Nome	Quantidade	Item Nº	Nome	Quantidade
	37	Tampa da fechadura frontal	2	41	Borracha	2
	40	Tampa de bloqueio	2	P	Fio superior hexagonal interno M5x6	4
	M	Parafuso de cabeça escareada plana M8x25	2	N	Porca estrela M8	2



MONTAGEM DE CONTRAPESO Nº.7 - 1 PEÇA

Etapa Nº	Item Nº	Nome	Quantidade	Item Nº	Nome	Quantidade
	42	Bucha guia da haste do contrapeso	2			

