


ASTRA^ATECH


ABDOMINAL E LOMBAR MÁQUINA




GUIA DE INSTALAÇÃO

LISTA DE PEÇAS


(embalagem individual)




Nº. 1 Porta pequena (1pc)




Nº. 2 Carretel grande (1pc)




Nº. 3 Suporte (1pc)




Nº. 4 Quadro grande (1pc)




Nº. 5 Componentes de conexão inferiores (1pc)



Nº. 6 Componentes de conexão superiores (1 pc)




Nº. 7 Braço móvel (1pc)



Nº. 10 Conjunto da polia de direção (1pc)




Nº. 11 Polia Ø105 (3pcs)




Nº. 12 Pino de corda (2pcs)



Nº. 13 Capa (1pc)




Nº. 14 Quadro de etiquetas (2pcs)




Nº. 15 Montagem de contrapeso (1pc)



Nº. 16 Pilha de peso (15pcs)




Nº. 17 Peças cilíndricas de borracha (2pcs)



Nº. 18 Bloco de fixação de eixo óptico (1pc)



Nº. 19 Ø20 x 1217mm (2pcs)



Nº. 20 Chave plana 8x25 (1pc)


Nº. 21	Tampa final em liga de alumínio (1pc)	Nº. 22	Placa de bloqueio (1pc)	Nº. 23	Cilindro de cabo fixo (1pc)
Nº. 24	Espaçador de contrapeso (1pc)	Nº. 25	Capa do carretel de corda (1pc)	Nº. 26	Pino de pilha de peso (1pc)
Nº. 28	Almofada (1pc)	Nº. 29	Carretel de corda (1pc)	Nº. 30	Almofada traseira (1pc)
Nº. 31	Conjunto de soldagem guia de polia (1pc)	Nº. 32	Cabo (1pc)	Nº. 33	Placa de montagem pequena (4pcs)

LISTA DE EMBALAGEM BLISTER




A

Parafusos sextavados
internos M10x120 (14pcs)



B

Parafusos sextavados
internos M10x25 (8pcs)




D

Parafusos de cabeça
chata M8x20 (4pcs)




E

Parafusos sextavados
internos M10x45 (6pcs)




F

Parafusos sextavados
internos M10x30 (6pcs)



G

Parafusos sextavados
internos M10x16 (3pcs)




H

Parafusos de cabeça
escareada M10x25 (1pc)




I

Parafusos de cabeça
chata M8x25 (4pcs)




J

Parafusos de cabeça
chata M8x20 M5x8 (12pcs)




K

Junta Φ 10 (22pcs)



L

Contraporca M10 (7pcs)




N

Fio superior M8x8 (2pcs)



P

Fio superior M8x20
(3pcs)





Q

Junta Φ 5 (20pcs)


ETAPAS DA MONTAGEM

Etapa N°	Item N°	Nome	Quantidade	Item N°	Nome	Quantidade
1	1	Porta pequena	1	A	Parafusos de cabeça sextavada M10x120	4
	4	Quadro grande	1	D	Parafusos sextavados M10x70	2
	5	Componentes de conexão inferiores	1	K	Junta Ø 10	8
	6	Componentes de conexão superiores	1	L	Contraporca M10	6
	22	Placa de bloqueio	1	3	Suporte	1




ETAPAS DA MONTAGEM

Etapa N°	Item N°	Nome	Quantidade	Item N°	Nome	Quantidade
2	2	Carretel grande	1	29	Carretel de corda	1
	10	Conjunto da polia de direção	1	20	Chave plana 8x25	1
	24	Espaçador	1	25	Carretel de corda	1
	L	Contraporca M10	3	K	Junta Ø 10	4
	31	Conjunto de soldagem guia de polia	1	23	Cilindro de cabo fixo	1
	N	Fio superior 8x8	2	E	Parafusos sextavados M10x45	3
	G	Parafusos de cabeça chata M10x16	1			




ETAPAS DA MONTAGEM

Etapa N°	Item N°	Nome	Quantidade	Item N°	Nome	Quantidade
3	7	Braço móvel	1	F	Parafusos sextavados M10x30	2
	35	Contrapeso	1	K	Junta Ø 10	3




ETAPAS DA MONTAGEM

Etapa N°	Item N°	Nome	Quantidade	Item N°	Nome	Quantidade
4	11	Polia Ø 105	3	L	Contraporca M10	4
	12	Pino de corda	2	E	Parafusos sextavados M10x45	3
	7	Braço móvel	1	H	Parafusos de cabeça escareada M10x25	1
	21	Tampa final em liga de alumínio	1			
	K	Junta Ø 10	3			



ETAPAS DA MONTAGEM

Etapa N°	Item N°	Nome	Quantidade	Item N°	Nome	Quantidade
5	15	Montagem de contrapeso	1	F	Parafusos sextavados M10x30	2
	16	Pilha de peso	15	K	Junta Ø 10	2
	17	Peças cilíndricas de borracha	2	N	Fio superior M8x8	2
	18	Bloco de fixação de eixo óptico	1	P	Fio superior M8x20	3
	19	Haste guia	2			
	26	Pino de pilha de peso	1			
	34	Contrapino 10x70	1			



ETAPAS DA MONTAGEM

Etapa N°	Item N°	Nome	Quantidade	Item N°	Nome	Quantidade
6	32	Cabo	1			




Diagrama de roteamento do cabo de aço

ETAPAS DA MONTAGEM

Etapa N°	Item N°	Nome	Quantidade	Item N°	Nome	Quantidade
7	28	Polia Ø 105	1	I	Contraporca M10	8
	30	Pino de corda	1	J	Parafusos sextavados M10x45	12
	13	Braço móvel	1	33	Parafusos de cabeça escareada M10x25	4
	Y	Tampa final em liga de alumínio	4	14	Parafusos de cabeça escareada M10x25	2
	Q	Junta Ø 10	20			

